

**Izolační tyče a hlavice k univerzálním tyčím
pro práce pod napětím****ČSN
EN 60832
OPRAVA 1
35 9713**

idt IEC 60832:1988/Cor.:2000-05

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60832:1998 je českou verzí opravy IEC 60832:1988/Cor.:2000-05. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60832:1998 is the Czech version of the Corrigendum IEC 60832:1988/Cor.:2000-05. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 60832 (35 9713) Izolační tyče a hlavice k univerzálním tyčím pro práce pod napětím z května 1998 se opravuje takto:

Národní předmluva**Citované normy**

Ruší se odkaz „IEC 410:1973“

Doplňuje se:

IEC 61318:1994 zavedena v ČSN IEC 1318:1997 (35 9721) Práce pod napětím – Směrnice pro plány zabezpečování jakosti

2.1 Termíny a definice IEV

V prvním odstavci se nahrazuje „... a IEC 410.“ takto:

„... a IEC 61318.“

nepodstatná vada (minor defect)

Nahrazuje se „... (IEC 410, článek 2.1.3)“ takto:

„... (viz 2.6 IEC 61318)“

podstatná vada (major defect)

Nahrazuje se „... (IEC 410, článek 2.1.2)“ takto:

„... (viz 2.5 IEC 61318)“

kritická vada (critical defect)

Nahrazuje se „... (IEC 410, článek 2.1.1)“ takto:

„... (viz 2.4 IEC 61318)“

ČSN EN 60832/Opr. 1

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60832 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

79263 Cenová skupina 403

