

Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů

TNI 36 0450
OPRAVA 1

Corrigendum

TNI 36 0450 Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů z října 2004 se opravuje takto:

V příloze B v kapitole B.1 se za prvním odstavcem nahrazuje text „Vložit diagram“ a následující text nad obrázkem B.1 takto:




Diagram I pro případy typického jasu pozadí s čarami jasu daného svítidla




Diagram II pro případy relativně vysokého jasu pozadí

Obrázek B.1 – Diagramy uvádějící mezní křivky jasu pro hodnoty UGR 10, 13, 16, 19, 22, 25 a 28. Křivky směřují ke střední hodnotě UGR. Vyšrafovaným (stínovaným) oblastem, sousedícím s čarami, je nutné se vyhnout, pokud maximum UGR není pro výše zmíněné hodnoty omezeno

Vypracování opravy TNI

Zpracovatel: Ing. Vladimír Dvořáček, IČ 18436129

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová

TNI 36 0450 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

78381 Cenová skupina 403



8 590963 783819