



**Třídění namáháním pro zlepšení
bezporuchovosti –
Část 1: Opravitelné objekty
vyráběné v dávkách**

**ČSN
IEC 1163-1
OPRAVA 1
01 0648**

idt IEC 61163-1:1995/Cor.:1999

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy IEC 61163-1:1995/Cor.:1999.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum IEC 61163-1:1995/Cor.:1999.

ČSN IEC 1163-1 (01 0648) Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti – Část 1: Opravitelné objekty vyráběné v dávkách z listopadu 1996 se opravuje takto:

Strana 21

7.2 Vyhodnocení informací

Stávající vzorec (3) se nahradí následujícím novým vzorcem:

$$p_c = 1 - \sqrt[3]{1 - p_s}$$

Strana 40

Obrázek F.4

Stávající vzorec:

$${}_{t \rightarrow \infty} h(t) = \frac{p \times \frac{1}{m_{F1}}}{(1-p) \times \frac{1}{m_{F2}}}$$

se nahradí následujícím novým vzorcem:

$${}_{t \rightarrow \infty} h(t) = p \times \frac{1}{m_{F1}} + (1-p) \times \frac{1}{m_{F2}}$$

Strana 63

Obrázek H.6

Na svislé ose se stávající hodnota $T_B/m_{F1} \leq 2,2$ nahradí následující novou hodnotou:

$$T_B/m_{F1} \approx 2,2$$

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN IEC 1163-1 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2001, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

63035 Cenová skupina 403



8 598563 630359