

**Vibrace – Metody a kritéria
vyvažování pružných rotorů****ČSN
ISO 11342
OPRAVA 1**

01 1409

idt ISO 11342:1998/Cor.1: 2000

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy ISO 11342: 1998/Cor.1: 2000.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum ISO 11342: 1998/Cor.1: 2000.

ČSN ISO 11342 Vibrace – Metody a kritéria vyvažování pružných rotorů z ledna 2000 se opravuje takto:

Strana 22

8.3.3.1

Vypouští se bod c).

8.3.3.2

Vypouští se bod d).

Strana 30, příloha D

Kapitola D.1

Řádek 9 se mění takto:

„Přípustný první ekvivalentní modální nevyvážek (60%) ... 2 311 g·mm“.

Vypouští se POZNÁMKA.

Strana 31, tabulka D.1

Ve sloupci „Vr1“, se mění v posledním řádku údaj pro snímač 1:

1,99/246° na 1,99/146°

Strana 32, tabulka D.4

Ve sloupci „Přípustné“ se mění v řádku pro snímač 1 a snímač 2 údaj:

3 850 g·mm na 2 311 g·mm

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN ISO 11342 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2000, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

60027 Cenová skupina 403

