



**Čelní zdvižné vidlicové vozíky –
Zkoušky stability**

**ČSN
ISO 1074
OPRAVA 1
26 8806**

Corrigendum

ČSN ISO 1074 Čelní zdvižné vidlicové vozíky – Zkoušky stability z dubna 1999 se opravuje takto:

V tabulce 3 se v posledním sloupci čtvrtém řádku mění text **Zkušební břemeno** na **Bez břemena**.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN ISO 1074 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 1999, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

56530 Cenová skupina 403

