

**Jeřáby – Návrh všeobecně –  
Část 2: Účinky zatížení****ČSN  
EN 13001-2  
OPRAVA 1  
27 0105**

idt EN 13001-2:2004/AC:2006-07

## Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 13001-2:2005 je českou verzí opravy EN 13001-2:2004/AC:2006-07. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 13001-2:2005 is the Czech version of the Corrigendum EN 13001-2:2004/AC:2006-07. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

**ČSN EN 13001-2 (27 0105) Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 2: Účinky zatížení** z června 2005 se opravuje takto:

*Poslední část anglického názvu se nahrazuje takto: „Účinky zatížení“<sup>1</sup>*

*V Úvodu v druhém odstavci se zrušuje „EN 1070“ a nahrazuje se takto: „EN ISO 12100-1.“*

*V Kapitole 2 se zrušuje citace normativního dokumentu: „EN 1070:1998.“*

*Dále se zrušuje citace normativního dokumentu<sup>2</sup>*

*„EN 1990-1:2002 Eurokód – Zásady navrhování konstrukcí“*

*a nahrazuje se takto:*

*„EN 1990:2002 Eurokód – Zásady navrhování konstrukcí.“*

*V článku 3.1 se zrušuje „ENV 1990-1:2002“ a nahrazuje se takto: „EN 1990:2002.“*

*Zrušuje se „EN 1070:1998.“*


*V článku 3.2 v tabulce 1 musí být  $c_o$  popsáno jako „aerodynamický součinitel.“*

*V článku 4.2.1.1 se zrušuje poslední odkaz v první větě „4.1.5“ a nahrazuje se takto: „4.2.5.“*


<sup>1</sup> NÁRODNÍ POZNÁMKA Oprava byla provedena již při překladu evropské normy.

<sup>2</sup> NÁRODNÍ POZNÁMKA Uvedená citace normativního dokumentu se zrušuje také v informacích o citovaných normativních dokumentech v národní předmluvě překladu evropské normy.

Obrázek 5a se nahrazuje takto:



V Článku 4.2.3.1 se obrázek 7 nahrazuje takto:



Legenda k obrázku se doplňuje takto:

„A Beaufortova stupnice

- 1 stupeň větru 1
- 2 stupeň větru 2
- 3 stupeň větru 3“

V Článku 4.2.3.4 v druhé poznámce se zrušuje „(mg)“ a nahrazuje se takto: „(m·g).“

V Článku 4.2.3.4 se do legendy doplňují pořadová čísla „7“ před položku „směr pojezdu“ a „8“ před položku „vodící prostředky.“

V Článku 4.2.3.4 v rovnici 11 se zrušuje: „ $F_v = v \times f \times m \times g$ “ a nahrazuje se takto: „ $F_y = v \times f \times m \times g$ .“<sup>3</sup>


Ve výkladu rovnice se zrušuje „ $\nu = \mu' (1 - \sum d_i / nh)$ “ a nahrazuje se takto: „ $\nu = \mu' (1 - \sum d_i / nh)$ .“<sup>4</sup>

V Článku 4.2.3.4 se v legendě k obrázku 11 zrušuje „S“ a nahrazuje se takto: „1.“

<sup>3</sup> NÁRODNÍ POZNÁMKA Oprava byla provedena již při překladu evropské normy.


<sup>4</sup> NÁRODNÍ POZNÁMKA Oprava byla provedena již při překladu evropské normy.

V Tabulce A.3 se obrázek 4 nahrazuje takto:



V Tabulce A.4 se název tabulky v anglickém originále nahrazuje „Aerodynamic coefficients  $c_0$  for individual structural members of triangular and rectangular hollow sections“


V Příloze A v tabulce A1 se obrázek 5 nahrazuje takto:



V Tabulce A.3 se v názvu druhé části zrušuje „Tabelle A.3 (abgeschlossen)“ a nahrazuje se takto „Table A.3 (concluded).“


V Tabulce A.3 se zrušuje záhlaví ve sloupci zcela vpravo (7) „ $c_{0y}$ “ a nahrazuje se takto: „ $c_{0z}$ “.

V Tabulce A.4 se obrázek 4 nahrazuje takto:



Nad obrázek se doplňuje text následujícího znění: „Zaoblené rohy s  $r_d = 1/24$ .“

V Tabulce A.6 se obrázky nahrazují takto:



### Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Zajíček

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### ČSN EN 13001-2 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 4 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**76735** Cenová skupina 405

