

Pokyn na používání evropské normy EN 50160**ČSN 33 0122
OPRAVA 1**

idt CLC/TR 50422:2003/Cor.:2005-06

Corrigendum

Tato oprava ČSN 33 0122:2005 je českou verzí opravy CLC/TR 50422:2003/Cor.:2005-06. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN 33 0122:2005 is the Czech version of the Corrigendum CLC/TR 50422:2003/Cor.:2005-06. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN 33 0122 Pokyn na používání evropské normy EN 50160 z března 2005 se opravuje takto:

2.3 Definice

Oprava v anglickém originálu v 1.3.2 „metering energy sage“ na „metering energy usage“ nemá vliv na český překlad.

Článek 3.4.3

Oprava v anglickém originálu ve čtvrtém odstavci, pod nadpisem – Výsledky měření UNIPED, „of the Rtable 2“ na „of Table 2“ byla provedena v ČSN při zavádění základní normy.

Článek 3.6.2.1

Oprava v anglickém originálu „daults“ na „faults“ byla provedena v ČSN při zavádění základní normy.

Článek 3.6.2.2

Oprava v anglickém originálu „derroresonance“ na „ferroresonance“ byla provedena v ČSN při zavádění základní normy.

Článek 3.8

V druhém odstavci se nahrazuje text „u_u“ textem „U_u“ (ve dvou případech).

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN 33 0122 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79361 Cenová skupina 403

