

**Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím****ČSN  
EN 60984  
OPRAVA 1  
35 9715**

idt IEC 60984:1990/Cor.1:1999-07

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60984:1996 je českou verzí opravy IEC 60984:1990/Cor.1:1999-07. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60984:1996 is the Czech version of the Corrigendum IEC 60984:1990/Cor.1:1999-07. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

**ČSN EN 60984 (35 9715) Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím** z února 1996 se opravuje takto:

**6.4.2.3 Vodní elektrody, rovné uspořádání**

*V poznámce 2 se první věta „Jedna z vyhovujících dielektrických kapalin je trichlorfluoretan (chladicí kapalina 113).“ nahrazuje takto:*

„Dvě z vyhovujících dielektrických kapalin jsou methoxy-nonafluorbutan ( $C_4F_9OCH_3$ ) a 2,3-dihydrodekafluorpentan ( $C_5H_2F_{10}$ ).“

*Doplňuje se poznámka 5:*

POZNÁMKA 5 Je povinností zaměstnavatele aby zajistil, že odpovídající legislativa a bezpečnostní požadavky pro použití této chemikálie jsou splněny.

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN 60984 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**79286** Cenová skupina 403

