

**Nepájené spoje –
Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje –
Všeobecné požadavky, zkušební metody
a praktický návod**

**ČSN
EN 60352-3
OPRAVA 1
35 4061**

idt IEC 352-3:1993/Cor.1:1995-11

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60352-3:1996 je českou verzí opravy IEC 352-3:1993/Cor.1:1995-11. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN 60352-3:1996 is the Czech version of the Corrigendum IEC 352-3:1993/Cor.1:1995-11. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 60352-3 (35 4061) Nepájené spoje – Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje – Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod z října 1996 se opravuje takto:

12.2.2 Ohýbání vodiče

V osmém odstavci se místo:

„ maximální délka poruchy dotyku 10 μ s.“

vkládá:

„ maximální délka poruchy dotyku 1 μ s.“

12.2.3 Vibrace

V pátém odstavci se místo:

.... maximální délka poruchy dotyku 10 μ s.“

vkládá:

.... maximální délka poruchy dotyku 1 μ s.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Antonín Plaček

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60352-3 OPRAVA 1

Vydal ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
Rok vydání 2008, 2 strany

81093 Cenová skupina 403

