

**Upínáky, tyčové objímky a příslušenství
pro práce pod napětím****ČSN
EN 61236
OPRAVA 2
35 9723**

idt IEC 61236:1993/Cor.2:2000-05

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61236:1998 je českou verzí opravy IEC 61236:1993/Cor.2:2000-05. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 61236:1998 is the Czech version of the Corrigendum IEC 61236:1993/Cor.2:2000-05. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 61236 (35 9723) Upínáky, tyčové objímky a příslušenství pro práce pod napětím z června 1998 se opravuje takto:

Národní předmluva**Citované normy**

Ruší se odkaz „IEC 410:1973“

Doplňuje se:

IEC 61318:1994 zavedena v ČSN IEC 1318:1997 (35 9721) Práce pod napětím – Směrnice pro plány zabezpečování jakosti

ISO 2859-1:1999 zavedena v ČSN ISO 2859-1:2000 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

1.2 Normativní odkazy

Ruší se odkaz:

IEC 410:1973 Sampling plans and procedures for inspection by attributes
(*Přejímací plány a postupy pro kontrolu srovnáváním*)

Doplňuje se:

IEC 61318:1994 Live working – Guidelines for quality assurance plans
(*Práce pod napětím – Směrnice pro plány zabezpečování jakosti*)

ISO 2859-1:1999 Sampling procedures for inspection by attributes – Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
(*Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii*)

1.3.1 Názvy definované dle IEC 50(151) a IEC 410

V názvu článku se nahrazuje „... a IEC 410“ takto:

„... a IEC 61318“

1.3.1.6 nepodstatná vada

Nahrazuje se „... (IEC 410, článek 2.1.3)“ takto:

„... (viz 2.6 IEC 61318)“

1.3.7.7 podstatná vada

V názvu článku se opravuje číslo článku

1.3.7.7

na správné

1.3.1.7

V textu článku se nahrazuje „... (IEC 410, článek 2.1.2)“ takto:

„... (viz 2.5 IEC 61318)“

1.3.1.8 kritická vada

Nahrazuje se „... (viz 2.1.1 IEC 410)“ takto:

„... (viz 2.4 IEC 61318)“

Příloha C

C.1 Všeobecné údaje

V prvním odstavci se nahrazuje „... v IEC 410.“ takto:

„... v ISO 2859-1.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 61236 OPRAVA 2

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79356 Cenová skupina 403

