

**Výkonové transformátory –  
Část 2: Oteplení****ČSN  
EN 60076-2  
OPRAVA 1  
35 1002**

idt IEC 60076-2:1993/Cor.:1997-06

## Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60076-2:1999 je českou verzí opravy IEC 60076-2:1993/Cor.:1997-06. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60076-2:1999 is the Czech version of the Corrigendum IEC 60076-2:1993/Cor.:1997-06. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

**ČSN EN 60076-2 (35 1002) Výkonové transformátory – Část 2: Oteplení** z června 1999 se opravuje takto:

**4.1. Všeobecně**

*V třetím odstavci, začínajícím „Teplota chladicího média ...“, v druhém řádku se nahrazuje:*

„... v 2.1 IEC 76-1 ...“

*takto:*

„... v 1.2 IEC 76-1 ...“

**4.3.1 Olejové transformátory se vzduchovým chlazením**

*V prvním řádku se nahrazuje:*

„... v 2.1 IEC 76-1.“

*takto:*

„... v 1.2 IEC 76-1.“

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN 60076-2 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**79069** Cenová skupina 403

