

**Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů –  
Část 15: Druh optických konektorů typu LSH**

**ČSN  
EN 61754-15  
ed. 2  
OPRAVA 2  
35 9244**

idt EN 61754-15:2009/AC:2014-01

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61754-15 ed. 2:2010 přejímá anglickou verzi opravy EN 61754-15:2009/AC:2014-01. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 61754-15 ed. 2:2010 implements the English version of the Corrigendum EN 61754-15:2009/AC:2014-01. It has the same status as the official version.

*Z důvodu dřívějšího zavedení referenčního dokumentu IEC 61754-15:2009/Cor.1:2014-01 je vlastní text opravy uveden v ČSN EN 61754-15 ed. 2:2010/Opr. 1:2014-06.*

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@unmz.cz](mailto:info@unmz.cz).

## **ČSN EN 61754-15 ed. 2 OPRAVA 2**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2015, 2 strany

**96821** Cenová skupina 998



8 590963 968216