



**Zdroje nepřerušovaného napájení
(UPS) –
Část 2: Požadavky EMC**

**ČSN
EN 50091-2
OPRAVA Cor. 1
36 9065**

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 50091-2:1997/Cor. 1:1998 je českou verzí opravy EN 50091-2:1995 z ledna 1998.

This Corrigendum ČSN EN 50091-2:1997/Cor. 1:1998 is the Czech version of the Corrigendum to EN 50091-2:1995 from January 1998.

Předmluva

Nahrazuje se nejzazší datum zrušení rozporných národních norem (dow) takto:

- nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 1999-03-01

Ruší se odstavec začínající slovy „Pro výrobky, které ...“.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 50091-2 OPRAVA Cor. 1


Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 1998, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

52622 Cenová skupina 403



8 590963 526225