

**Bezpečnost elektrických spotřebičů
pro domácnost a podobné účely –
Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky**

**ČSN
EN 60335-2-11
ed. 2
OPRAVA 1
36 1040**

idt EN 60335-2-11:2001/Cor.:2004-07
+ EN 60335-2-11:2001/A1:2001/Cor.:2004-07
+ EN 60335-2-11:2001/A11:2002/Cor.:2004-07

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí oprav EN 60335-2-11:2001/Cor.:2004-07 a jejích změn EN 60335-2-11:2001/A1:2001/Cor.:2004-07 a EN 60335-2-11:2002/A11:2002/Cor.:2004-07.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigenda EN 60335-2-11:2001/Cor.:2004-07 and its Amendments EN 60335-2-11:2001/A1:2001/Cor.:2004-07 and EN 60335-2-11:2001/A11:2002/Cor.:2004-07.

ČSN EN 60335-2-11 ed. 2 (36 1040) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely – Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky z listopadu 2001, její změna **ČSN EN 60335-2-11 ed. 2/A1** z listopadu 2001 a její změna **ČSN EN 60335-2-11 ed. 2/A11** z března 2003 se opravují takto:

Předmluva k EN 60335-2-11:2001

Nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu (dow), se nahrazuje takto:

- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu (dow) 2006-08-01

Předmluva k EN 60335-2-11:2001/A1:2001 a EN 60335-2-11:2001/A11:2002

Nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou se změnou v rozporu (dow), se nahrazuje takto:

- nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou se změnou v rozporu (dow) 2006-08-01

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: ČSNI, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Helena Musilová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60335-2-11 ed. 2 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2005, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

72191 Cenová skupina 403

