

Centrální napájecí systémy**ČSN
EN 50171
OPRAVA 1
36 0630**

idt EN 50171:2001/Cor.:2001-08

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 50171:2001 je českou verzí opravy EN 50171:2001/Cor.:2001-08. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 50171:2001 is the Czech version of the Corrigendum EN 50171:2001/Cor.:2001-08. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 50171 (36 0630) Centrální napájecí systémy z prosince 2001 se opravuje takto:

V článku 6.2.6 se poslední věta opravuje takto:

Nesmí dojít k jinému poškození, než že zapůsobí ochranné zařízení.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 50171 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

77692 Cenová skupina 403

