

Vlastnosti přijímačů DAB**ČSN
EN 50248
OPRAVA 1
36 7311**

idt EN 50248:2001/Cor.:2007-08

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 50248:2002 je českou verzí opravy EN 50248:2001/Cor.:2007-08. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 50248:2002 is the Czech version of the Corrigendum EN 50248:2001/Cor.:2007-08. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 50248 (36 7311) Vlastnosti přijímačů DAB z března 2002 se opravuje takto:

Předmluva

Do předmluvy se doplňuje následující text:

Podle rozhodnutí D122/162 Technického výboru text mezinárodní normy IEC 62104:2003, který je identický s textem EN 50248:2001, byl schválen CENELEC dne 2004-12-07 jako EN 62104. Současně bylo označení EN 50248:2001 změněno na EN 62104:2007^{*)}.

Byla stanovena tato data:

- nejzazší datum oznámení existence EN 62104
na národní úrovni

(doa) 2007-12-01

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut; IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

^{*)} NÁRODNÍ POZNÁMKA Na základě výše uvedeného se mění označení ČSN EN 50248:2002 na ČSN EN 62104:2007.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 50248 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

80109 Cenová skupina 403

