

**Zdravotnické elektrické přístroje –
Část 2-44: Zvláštní požadavky na bezpečnost
rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii****ČSN
EN 60601-2-44
ed. 2
OPRAVA 1
36 4800**

idt IEC 60601-2-44:2001/Cor.1:2006-04

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60601-2-44 ed. 2:2002 je českou verzí opravy IEC 60601-2-44:2001/Cor.1:2006-04. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60601-2-44 ed. 2:2002 is the Czech version of the Corrigendum IEC 60601-2-44:2001/Cor.1:2006-04. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 60601-2-44 ed. 2 (36 4800) Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-44: Zvláštní požadavky na bezpečnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii z dubna 2002 se opravuje takto:

*strana 22***29.1.105 Bezpečnostní opatření před nadměrným RENTGENOVÝM ZÁŘENÍM***V seznamu položek namísto:*

- d) Je-li ZATĚŽOVÁNÍ ukončeno okolnostmi jinými než podle a), b) a c), musí být před zahájením dalšího snímání vyžadováno nové nastavení PODMÍNEK PROVOZU CT.

platí:

- d) Je-li ZATĚŽOVÁNÍ ukončeno okolnostmi podle a), b) a c), musí být před zahájením dalšího snímání vyžadováno nové nastavení PODMÍNEK PROVOZU CT.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60601-2-44 ed. 2 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

78124 Cenová skupina 403

