

ČSN EN ISO 527-1
(64 0604)

**Plasty - Stanovení tahových vlastností -
Část 1: Základní principy**
Vydání: Srpen 1997

V Tabulce 1 na str. 7, čtvrtý řádek, první sloupec má být hodnota **10** místo hodnoty 0.