

**Komíny – Tepelně technické  
a hydraulické výpočtové metody –  
Část 1: Samostatné komíny****ČSN  
EN 13384-1  
OPRAVA 1  
73 4206**

idt EN 13384-1:2002/AC:2003-12

## Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 13384-1:2002/AC:2003-12. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 13384-1:2002/AC:2003-12. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

**ČSN EN 13384-1 (73 4206) Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny** z prosince 2003 se opravuje takto:

Vzorec  $P_{ZO} = P_R - P_H - P_L$  v Pa (30)

se nahrazuje takto:  $P_{ZO} = P_R - P_H + P_L$  v Pa (30)

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Tomáš Fejgl

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

**ČSN EN 13384-1 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**75326** Cenová skupina 403

