

**Osvětlovací stožáry –
Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry
ze železobetonu a předpjatého betonu****ČSN
EN 40-4
OPRAVA 1
73 2094**

idt EN 40-4:2005/AC:2006-09

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 40-4:2006 je českou verzí opravy EN 40-4:2005/AC:2006-09. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 40-4:2006 is the Czech version of the Corrigendum EN 40-4:2005/AC:2006-09. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 40-4 (73 2094) Osvětlovací stožáry – Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu z července 2006 se opravuje takto:

Na titulní straně evropské normy (strana 3) se údaj o nahrazovaných normách mění takto:

„Nahrazuje EN 40-4:1982 a EN 40-9:1982.“

V Předmluvě (strana 5) se třetí odstavec mění takto:

„Tato evropská norma nahrazuje EN 40-4:1982 a EN 40-9:1982.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Aldabaghová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 40-4 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

77454 Cenová skupina 403

