

**Volně stojící komíny –
Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů
pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky**

**ČSN
EN 13084-7
OPRAVA 2
73 4220**

Corrigendum

ČSN EN 13084-7 (73 4220) Volně stojící komíny – Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky ze srpna 2006 se opravuje takto:

V tabulce 2 se vypouští nadpis tabulky a nahrazuje se tímto nadpisem:

Tabulka 2 – Charakteristické hodnoty E-modulu (10^5 N/mm²) ve vztahu k teplotě

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ing. Dana Bedřichová

Technická normalizační komise: TNK105 Komíny

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 13084-7 OPRAVA 2

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2010, 2 strany

86913 Cenová skupina 998

