

**Akustika – Laboratorní měření bočního přenosu
zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku
mezi sousedními místnostmi –
Část 2: Aplikace na lehké prvky s malým vlivem
styku**

**ČSN
EN ISO 10848-2
OPRAVA 1**

73 0513

idt EN ISO 10848-2:2006/AC:2007-02
idt ISO 10848-2:2006/Cor.1:2007

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 10848-2:2006 je českou verzí opravy EN ISO 10848-2:2006/AC:2007-02. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 10848-2:2006 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 10848-2:2006/AC:2007-02. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN ISO 10848-2 (73 0513) Akustika – Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi – Část 2: Aplikace na lehké prvky s malým vlivem styku z listopadu 2006 se opravuje takto:

Na titulní straně se doplňuje následující text:

„Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN 20140-9 (73 0511) z května 1995 a ČSN EN ISO 140-12 (73 0511) z listopadu 2001.“

Na titulní straně evropské normy se doplňuje následující text:

„Tato norma nahrazuje EN 20140-9:1993 a EN ISO 140-12:2000.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 8 Akustika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Voráček

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 10848-2 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

78524 Cenová skupina 403

