

**Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –
Část 5: Piloty a štětové stěny****ČSN
EN 1993-5
OPRAVA 1
73 1451**

idt EN 1993-5:2007/AC:2009-05

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 1993-5:2008 je českou verzí opravy EN 1993-5:2007/AC:2009-05. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 1993-5:2008 is the Czech version of the Corrigendum EN 1993-5:2007/AC:2009-05. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN EN 1993-5 (73 1451) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 5: Piloty a štětové stěny ze září 2008 se opravuje takto:

V článku 5.2.3 v odstavci (6) se text nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku 5.2.3 v odstavci (8) se obrázek 5.2 nemění. V ČSN EN 1993-5 je uvedena verze, která odpovídá obrázku 5.2 v opravě.

V článku 5.2.3 v odstavci (8) se obrázek 5.3 nemění. V ČSN EN 1993-5 je uvedena verze, která odpovídá obrázku 5.3 v opravě.

V článku 5.2.5 v odstavci (14) ve vztahu (5.25) se značka „ $F_{tc,Ed}$ “ ruší a nahrazuje značkou „ $F_{tm,Ed}$ “.

V článku 5.2.5 v odstavci (14) ve vysvětlivkách pod vztahem (5.25) se značka „ $F_{tc,Ed}$ “^{NP)} ruší a nahrazuje značkou „ $F_{tm,Ed}$ “.

V článku 5.2.5 v odstavci (14) ve vztahu (5.26) se značka „ $F_{tc,Ed}$ “ ruší a nahrazuje značkou „ $F_{tm,Ed}$ “.

V článku 5.2.5 v odstavci (14) ve vztahu (5.27) se značka „ φ_d “ ruší a nahrazuje značkou „ φ_k “.

V článku 5.2.5 v odstavci (14) v prvním řádku pod vztahem (5.27) a nad poznámkou 1 se text „... φ_d je návrhová hodnota...“ ruší a nahrazuje zněním „... φ_k je charakteristická hodnota...“.

V článku 5.3.3 se text u obrázku 5.8 nemění. Český překlad odpovídá anglickému textu v opravě.

V článku 7.1 v odstavci (4) se značka „ $\gamma_{Mt,ser}$ “ ruší a nahrazuje značkou „ $\gamma_{M3,ser}$ “.

V článku 7.2.3 v odstavci (2) se text poznámky 1 ruší a nahrazuje zněním:

„Součinitel k_t lze stanovit v národní příloze. Doporučuje se hodnota $k_t = 0,6$. Výše uvedené platí pro případy, kde ohybový moment vyvolaný zatížením v kotvě není zřejmý. Pouze v případě, že konstrukční detail připojení kotevního prutu ke stěně vylučuje působení momentů může být doporučena hodnota $k_t = 0,9$.“

V článku 7.2.3 se text celého odstavce (4) ruší bez náhrady.

V článku 7.2.3 v odstavci (5) se číslo odstavce „(5)“ ruší a nahrazuje číslem „(4)“.

V článku 7.2.3 v odstavci (6) se číslo odstavce „(6)“ ruší a nahrazuje číslem „(5)“.

V článku 7.2.3 v odstavci (7) se číslo odstavce „(7)“ ruší a nahrazuje číslem „(6)“.

V článku 7.2.3 v odstavci (8) se číslo odstavce „(8)“ ruší a nahrazuje číslem „(7)“.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Institut ocelových konstrukcí, s.r.o., IČ 48401617, Ing. Petr Konečný, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Technická normalizační komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míková

^{NP)} NÁRODNÍ POZNÁMKA V ČSN EN 1993-5 je $F_{tc,Ed}$ označena $F_{tc,Sd}$.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 1993-5 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2010, 2 strany

86089 Cenová skupina 998

