

---

**Prohlídky mostů pozemních komunikací****ČSN 73 6221  
OPRAVA 1**

---

Corrigendum

**ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací** z března 2011 se opravuje takto:

*Článek 7.1.3 se nahrazuje takto:*

**7.1.3** Při provádění prohlídek mostu se musí věnovat zvýšená pozornost závadám, na které bylo již v dřívějších prohlídkách poukazováno nebo jejichž sledování bylo zvláště nařízeno.

*Článek 8.1 se nahrazuje takto:*

**8.1** Účelem diagnostického průzkumu je stanovení příčin vad a poruch, včetně jejich předpokládaného vývoje, zbytkové životnosti konstrukce a opatření pro odstranění závad.

POZNÁMKA Podrobnější informace k provádění diagnostického průzkumu mostu jsou uvedeny v [8].

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČ 45272387

Technická normalizační komise: TNK 146 Projektování pozemních komunikací mostů a tunelů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

**U p o z o r ě n í :** Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@unmz.cz](mailto:info@unmz.cz).

## **ČSN 73 6221 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2013, 2 strany

**92655** Cenová skupina 998



8 590963 926551