

**Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet
součinitele prostupu tepla –
Část 2: Výpočtová metoda pro rámy****ČSN
EN ISO 10077-2
OPRAVA 1**

73 0567

idt EN ISO 10077-2:2012/AC:2012-07
idt ISO 10077-2:2012/Cor.1:2012-07

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN ISO 10077-2:2012 je českou verzí opravy EN ISO 10077-2:2012/AC:2012-07. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN ISO 10077-2:2012 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 10077-2:2012/AC:2012-07. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy ze září 2012 se opravuje takto:

V kapitole 6 se v článku 6.3.2.1 zrušuje národní poznámka ^{NP1)}

V kapitole 6 se na konec článku 6.3.3 vkládá odstavec s tímto zněním:

„Dutiny s jedním rozměrem nepřesahujícím 2 mm nebo dutiny s propojením nepřesahujícím 2 mm se musí považovat za samostatné.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Ing. Nizar Al-Hajjar, IČ 45688184

Technická normalizační komise: TNK 43 Stavební tepelná technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN ISO 10077-2 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2012, 2 strany

92047 Cenová skupina 998



8 590963 920474