

Stokové sítě a kanalizační přípojky

**ČSN 75 6101
OPRAVA 1**

Corrigendum

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky z října 2004 se opravuje takto:

V tabulce 1, posledním řádku, se doporučené hodnoty součinitelů hodinové nerovnoměrnosti mění takto:

Součinitel minimální hodinové nerovnoměrnosti	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN 75 6101 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2005, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

72415 Cenová skupina 403

