
Stokové sítě a kanalizační přípojky

**ČSN 75 6101
OPRAVA 2**

Corrigendum

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky z října 2004 se opravuje takto:

V článku 5.10.4.2 se hodnota DN 600 opravuje na DN 500:

5.10.4.2 Spojení stok ve spojných komorách se používá tam, kde se spojují stoky jmenovité světlosti DN 500 a větší.

Vypracování opravy normy

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN 75 6101 OPRAVA 2

Vydal ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
Rok vydání 2008, 2 strany

81140 Cenová skupina 403

