

---

**Stokové sítě a kanalizační přípojky**

**ČSN 75 6101  
OPRAVA 2**

---

Corrigendum

**ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky** z října 2004 se opravuje takto:

*V článku 5.10.4.2 se hodnota DN 600 opravuje na DN 500:*

**5.10.4.2** Spojení stok ve spojných komorách se používá tam, kde se spojují stoky jmenovité světlosti DN 500 a větší.

**Vypracování opravy normy**

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová

U p o z o r ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

**ČSN 75 6101 OPRAVA 2**

Vydal ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha  
Rok vydání 2008, 2 strany

**81140** Cenová skupina 403

