

**Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek –
Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku**

**ČSN
EN 13508-2
OPRAVA 1
75 6901**

idt EN 13508-2:2003/AC:2007-03

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 13508-2:2005 je českou verzí opravy EN 13508-2:2003/AC:2007-03. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 13508-2:2005 is the Czech version of the Corrigendum EN 13508-2:2003/AC:2007-03. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

**ČSN EN 13508-2 (75 6901) Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek –
Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku** z dubna 2005 se opravuje takto:

*V příloze E se ve druhém řádku nahrazuje položka „Označení prohlídky ABF“ textem „Označení prohlídky ABI“.
(V textu této ČSN EN 13508-2:2005 je již uvedeno správně.)*

V příloze E se v pátém řádku nahrazuje položka „Směr toku AAK“ textem „Směr prohlídky AAK“.

V příloze F se název obrázku F.42 a F.51 nemění.

V příloze F se pod obrázkem F.53 mění druhý řádek tabulky takto:

| | | | | | | |
|-----|---|---|----|-----|---|---|
| BAK | D | B | na | BAK | D | A |
|-----|---|---|----|-----|---|---|

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 13508-2 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79320 Cenová skupina 403

