

Obaly – Hmatatelné výstrahy – Požadavky**ČSN
EN ISO 11683
OPRAVA 3**

77 4001

idt ISO 11683:1997

Corrigendum

ČSN EN ISO 11683 (77 4001) Obaly – Hmatatelné výstrahy – Požadavky z října 1998 se opravuje takto:

V článku 6.2 se čtvrtý odstavec nahrazuje takto:

„Trojúhelník musí sestávat z rámečku, jehož šířka *B* musí být $1,7 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$.“

Nahrazení předchozích oprav

Touto opravou se nahrazuje ČSN EN ISO 11683/Opr. 1 (77 4001) z října 2000.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jaroslav Zajíček

U p o z o r ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN ISO 11683 OPRAVA 3

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2017, 2 strany

503719 Cenová skupina 998

