

**Textilie – Zjišťování odolnosti plošných textilií
v oděru metodou Martindale –
Část 1: Přístroj Martindale****ČSN
EN ISO 12947-1
OPRAVA 1**

80 0846

idt EN ISO 12947-1:1998/AC:2006-04
idt ISO 12947-1:1998/Cor.1:2002-11

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN ISO 12947-1:1999 je českou verzí opravy EN ISO 12947-1:1998/AC:2006-04. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN ISO 12947-1:1999 is the Czech version of the Corrigendum 12947-1:1998/ AC:2006-04. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN ISO 12947-1:1999 (80 0846) Textilie – Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale – Část 1: Přístroj Martindale z října 1999 se opravuje takto:

*Strana 6***Úvod**, druhý odstavec se nahrazuje následujícím textem:

Zjišťování odolnosti proti žmolkování pomocí přístroje Martindale je uvedeno v ISO 12945-2, Textilie – Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování – Část 2: Modifikovaná metoda Martindale.

*Strana 8*5.3 a): změna $(31,75 \pm 0,127)$ mm na $(31,750 \pm 0,127)$ mm*Strana 9***Obrázek 1:** změna rozměru $\varnothing 121 \pm 0,5$ na $\varnothing 121,0 \pm 0,5$ a úhel $60^\circ \pm 0,5^\circ$ na $60,0^\circ \pm 0,5^\circ$ **Obrázek 2:** změna rozměrů $\varnothing 127 \pm 0,5$ na $\varnothing 127,0 \pm 0,5$ a $\varnothing 136 \pm 0,5$ na $\varnothing 136,0 \pm 0,5$

Strana 10

Obrázek 3: změna rozměru $\varnothing 7,95^{+0,013}_{-0,026}$ na $\varnothing 7,950^{+0,013}_{-0,026}$

Obrázek 4: změna rozměru $\varnothing 7,95^{+0,005}_{-0,008}$ na $\varnothing 7,950^{+0,005}_{-0,008}$

Obrázek 5: změna rozměrů $\varnothing 38,1^{+0,050}_{-0,127}$ na $\varnothing 38,100^{+0,050}_{-0,127}$, $R 0,1^0_{-0,05}$ na $R 0,10^0_{-0,05}$ a úhel $45^\circ \pm 0,15^\circ$ na $45,00^\circ \pm 0,15^\circ$

Strana 11

Obrázek 6: změna rozměrů $\varnothing 38,1^{+0,05}_0$ na $\varnothing 38,10^{+0,05}_0$, $\varnothing 31,75 \pm 0,127$ na $\varnothing 31,750 \pm 0,127$ a úhel $45^\circ \pm 0,15^\circ$ na $45,00^\circ \pm 0,15^\circ$

Strana 14

Obrázek 8: změna rozměrů $R 25^{+0,1}_0$ na $R 25,0^{+0,1}_0$ a $\varnothing 38^0_{-0,04}$ na $\varnothing 38,00^0_{-0,04}$

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283, Ing. Soňa Havlů

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 12947-1 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

76669 Cenová skupina 403

