

**Plicní ventilátory –
Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory**

**ČSN
EN ISO 10651-4
OPRAVA 1**

85 2103

Corrigendum


Tato oprava je českou verzí opravy EN ISO 10651-4:2002/AC:2006-01.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 10651-4:2002/AC:2006-01.

ČSN EN ISO 10651-4 Plicní ventilátory – Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory ze září 2002 se opravuje takto:

Strana 19

Obrázek A.3 b) se nahrazuje následujícím obrázkem:



Obrázek A.3 b) – Zkušební zařízení

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 10651-4 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

75599 Cenová skupina 403

