

ČSN 01 4030

**Základní pravidla zaměnitelnosti
WHITWORTHŮV ZÁVIT
z 23. 5. 1988**

V tabulce 4 na straně 6 se pro závity W 1/2 a W 9/16 opravuje hodnota rozteče P z 1,217 na správně 2,117.