

Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou s vnitřním hexalobulárem**ČSN
EN ISO 14585
OPRAVA 1**

02 1241

idt EN ISO 14585:2001/AC:2005-12
idt ISO 14585:2001/Cor.1:2004-05

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN ISO 14585:2002 je českou verzí opravy EN ISO 14585:2001/AC:2005-12. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN ISO 14585:2002 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 14585:2001/AC:2005-12. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN ISO 14585 (02 1241) Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou s vnitřním hexalobulárem z června 2002 se opravuje takto:

V Tabulce 1 se opravuje následující:

V prvním sloupci „Závit“ se u rozměru r ruší slovo maximum a nahrazuje se slovem minimum.

U jmenovité hodnoty délky l typu F (v dolní části tabulky), u jmenovité hodnoty $l = 13$ mm se hodnota maximum 13,5 mm ruší a nahrazuje se hodnotou 13,0 mm.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Bc. Kateřina Čábelová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 14585 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2008, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

80247 Cenová skupina 403

