

**Zkoušky svářečů – Tavné svařování –  
Část 4: Nikl a slitiny niklu****ČSN  
EN ISO 9606-4  
OPRAVA 1**

05 0714

Corrigendum

**ČSN EN ISO 9606-4 (05 0714) Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 4: Nikl a slitiny niklu** ze srpna 2000 se opravuje takto:

*na str. 6, v Úvodu, v 1. řádce se opravuje „... svařování mědi a jejich slitin“ na „... svařování niklu a jeho slitin“;*

*na str. 10, v článku 6.3 b), v 2. řádce se opravuje „... s vnějším průměrem > 500 mm“ na „.....s vnějším průměrem  $\geq$  500 mm“;*

*na str. 15, tabulka 5, POZNÁMKA 5) se opravuje „.... pro tloušťku > 8 mm“ na „....pro tloušťku  $\geq$  8“;*

*na str.21, článek A.2.2.3 se opravuje na A.2.2.2.*

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


**ČSN EN ISO 9606-4 OPRAVA 1**

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2001, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**60963** Cenová skupina 403



8 598563 609638