

**Průmyslové armatury – Zpětné armatury z litiny****ČSN  
EN 12334  
OPRAVA 1  
13 4030**

idt EN 12334:2001/AC:2002-07

## Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 12334:2001/AC:2002-07.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 12334:2001/AC:2002-07.

**ČSN EN 12334 (13 4030) Průmyslové armatury – Zpětné armatury z litiny** z března 2002 se opravuje takto:

*V příloze ZA (informativní) se ruší poslední odstavec s větou „...a dalšími normativními odkazy v kapitole 2...“ a nahrazuje se následujícím zněním:*

Shoda s těmito ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými základními požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN 12334 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2003, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

**67395** Cenová skupina 403

