
**Malá plavidla – Kormidelní zařízení –
Systémy lan a kladek**

**ČSN
EN ISO 8847
OPRAVA 1**

32 3204

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN ISO 8847:2004/AC:2005-10.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 8847:2004/AC:2005-10.

ČSN EN ISO 8847 (32 3204) Malá plavidla – Kormidelní zařízení – Systémy lan a kladek z února 2005 se opravuje takto:

Příloha ZA se doplňuje o následující tabulku a zároveň se ruší národní poznámka k příloze ZA:

Tabulka ZA.1 – Shoda mezi touto evropskou normou a směrnicí EU 94/25/EC

Kapitoly a články této evropské normy	Odpovídající přílohy/odstavce směrnice 94/25/EC	Komentář
Všechny články	Příloha I, článek 2.2, Štítek plavidla	

Vypracování opravy normy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 8847 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

75621 Cenová skupina 403



8 590963 756219