

**Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení –
Část 4: Bezpečnost –
Kapitola 47: Použití ochranných opatření
pro zajištění bezpečnosti –
Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům**

**ČSN 33 2000-4-473
OPRAVA 1**

idt HD 384.4.473 S1:1980/Cor.:2005-12

Corrigendum

Tato oprava ČSN 33 2000-4-473:1994 je českou verzí opravy HD 384.4.473 S1:1980/Cor.:2005-12. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN 33 2000-4-473:1994 is the Czech version of the Corrigendum HD 384.4.473 S1:1980/Cor.:2005-12. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti – Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům z února 1994 se opravuje takto:

Příloha ZB

Pro Švédsko a Nizozemsko se ruší A-odchylka.

POZNÁMKA N Tato příloha nebyla do ČSN 33 2000-4-473:1994 z HD 384.4.473 S1:1980 převzata.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN 33 2000-4-473 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

78755 Cenová skupina 403

