

**Elektrické instalace budov –
Část 4: Bezpečnost –
Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům**

**ČSN 33 2000-4-43
OPRAVA 1**

idt HD 384.4.43 S2:2001/Cor.:2005-12

Corrigendum

Tato oprava ČSN 33 2000-4-43:2003 je českou verzí opravy HD 384.4.43 S2:2001/Cor.:2005-12. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN 33 2000-4-43:2003 is the Czech version of the Corrigendum HD 384.4.43 S2:2001/Cor.:2005-12. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN 33 2000-4-43:2003 Elektrické instalace budov – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům z března 2003 se opravuje takto:

Příloha ZB

Pro Švédsko se ruší A-odchylka.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN 33 2000-4-43 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

77244 Cenová skupina 403



8 590963 772448