

**Větrné elektrárny – Ochranná opatření –
Požadavky na návrh, provoz a údržbu****ČSN
EN 50308
OPRAVA 1
33 3165**

idt EN 50308:2004/Cor.:2005-02

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 50308:2005 je českou verzí opravy EN 50308:2004/Cor.:2005-02. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 50308:2005 is the Czech version of the Corrigendum EN 50308:2004/Cor.:2005-02. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 50308 (33 3165) Větrné elektrárny – Ochranná opatření – Požadavky na návrh, provoz a údržbu z března 2005 se opravuje takto:

Předmluva

Vypouští se poslední odstavec před „POZNÁMKOU“.

Úvod

Vypouští se první věta v prvním odstavci.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 109 Větrné elektrárny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 50308 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79060 Cenová skupina 403

