



**Společné zkušební metody pro kabely
za podmínek požáru – Zkouška
vertikálního šíření plamene
na vertikálně namontovaných
svazcích vodičů nebo kabelů –
Část 2-1: Postupy – Kategorie A F/R**

**ČSN
EN 50266-2-1
OPRAVA 1**

34 7113

idt EN 50266-2-1:2001/Cor.:2002-03

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 50266-2-1:2001/Cor.:2002-03.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 50266-2-1:2001/Cor:2002-03.

ČSN EN 50266-2-1 (34 7113) Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Část 2-1: Postupy – Kategorie A F/R z listopadu 2001 se opravuje takto:

Nahrazení předchozích norem

Se opravuje takto:

Touto normou spolu s ČSN EN 50266-1 (34 7113) z listopadu 2001, ČSN EN 50266-2-2 (34 7113) z listopadu 2001, ČSN EN 50266-2-3 (34 7113) z listopadu 2001 a ČSN EN 50266-2-4 (34 7113) z listopadu 2001 se s účinností od 2002-08-01 ruší ČSN IEC 332-3 (34 7113) z července 1994, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Se opravuje takto:

Souběžně s touto normou se může do 2002-08-01 používat dosud platná ČSN IEC 332-3 (34 7113) 2001 Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru – Část 3: Zkoušky vodičů nebo kabelů ve svazcích z července 1994 v souladu s předmluvou k EN 50266-2-1:2001.

Předmluva

Opravuje se (dow) na 2002-08-01.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 50266-2-1 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
Rok vydání 2002, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

65414 Cenová skupina 403

