



**Metody určování zkušebních indexů  
a porovnávacích indexů odolnosti  
tuhých izolačních materiálů proti  
plazivým proudům**

**ČSN  
EN 60112  
OPRAVA 1  
34 6468**

idt IEC 60112:2003/Cor.2:2003-10

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy IEC 60112:2003/Cor.2:2003-10.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum IEC 60112:2003/Cor.2:2003-10.

**ČSN EN 60112 (34 6468) Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům** z prosince 2003 se opravuje takto:

Strana 12, článek 7.3 Zkušební roztoky, roztok B, poslední věta prvního odstavce:

*údaj:*

$(0,5 \pm 0,002)$  % hmot. diisobutylnaftalensulfonátu sodného.

*se nahradí:*

$(0,5 \pm 0,002)$  % hmot. dibutylnaftalensulfonátu sodného.

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČO 48135283

Technická normalizační komise: TNK 110 Elektroizolační materiály

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN 60112 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2004, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**69412** Cenová skupina 403

