

Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím**ČSN
EN 60984
OPRAVA 2
35 9715**

idt IEC 60984:1990/Cor.2:2000-05

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60984:1996 je českou verzí opravy IEC 60984:1990/Cor.2:2000-05. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60984:1996 is the Czech version of the Corrigendum IEC 60984:1990/Cor.2:2000-05. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 60984 (35 9715) Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím z února 1996 se opravuje takto:

Národní předmluva**Citované normy**

Ruší se odkaz „IEC 410:1973“

Doplňuje se:

ISO 2859-1:1999 zavedena v ČSN ISO 2859-1:2000 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

Příloha E**E.1 Všeobecně**

V prvním odstavci se nahrazuje „... podle IEC 410:1973.“ takto:

„... podle ISO 2859-1.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60984 OPRAVA 2

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79287 Cenová skupina 403

