

**Miniaturní pojistky –
Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky****ČSN
EN 60127-3
OPRAVA 1
35 4730**

idt IEC 127-3:1988/A1:1991/Cor.2:1996-06

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60127-3:1997 je českou verzí opravy IEC 127-3:1988/A1:1991/Cor.2:1996-06. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60127-3:1997 is the Czech version of the Corrigendum IEC 127-3:1988/A1:1991/Cor.2:1996-06. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 60127-3 (35 4730) Miniaturní pojistky – Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky ze srpna 1997 se opravuje takto:

Strana 2

Upozornění na opravu ke změně IEC 127-3/A1:1991*Tento článek se ruší.*

Strana 11

9.4.3

V bodě c) na straně 12 se doplňuje na konci věty text: „a nesmí překročit maximální přípustnou hodnotu uvedenou v příslušném noremním listu“.

Ruší se odkaz na poznámku pod čarou a poznámka pod čarou.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 64895645

Pracovník Českého normalizačního institutu: Tomáš Pech

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60127-3 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

77014 Cenová skupina 403

