

**Výkonové transformátory –
Část 1: Všeobecně****ČSN
EN 60076-1+A11
OPRAVA 1**

35 1001

idt IEC 60076-1:1993/Cor. 1:1997-06

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60076-1+A11:1999 je českou verzí opravy IEC 60076-1:1993/Cor. 1:1997-06. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60076-1+A11:1999 is the Czech version of the Corrigendum IEC 60076-1:1993/Cor. 1:1997-06. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 60076-1+A11 (35 1001) Výkonové transformátory – Část 1: Všeobecně z června 1999 se opravuje takto:

A.1.2 Zvláštní informace

V bodě h) se nahrazuje:

„... (viz 2.1 b)) ...“

takto:

„... (viz 1.2.1 b)) ...“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60076-1+A11 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79071 Cenová skupina 403

