

**Elektricky izolační ochranné obleky
pro instalace nízkého napětí****ČSN
EN 50286
OPRAVA 1
35 9725**

idt EN 50286:1999/Cor.:2004-10

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 50286:2000 je českou verzí opravy EN 50286:1999/Cor.:2004-10. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 50286:2000 is the Czech version of the Corrigendum EN 50286:1999/Cor.:2004-10. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 50286 (35 9725) Elektricky izolační ochranné obleky pro instalace nízkého napětí z března 2000 se opravuje takto:

3 Definice

Definice 3.1 se nahrazuje takto:

3.1

elektricky izolační ochranný oblek (*electrical insulating protective clothing*)

elektricky izolační ochranný oblek znamená nevodivý ochranný oblek, který zabrání přenosu elektrického proudu oblečené osoby, která přijde do kontaktu s živými částmi; jednotlivé kusy ochranného oděvu jsou bunda s kapucí, kalhoty a kombinéza s kapucí

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 50286 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

79101 Cenová skupina 403

