

**Práce pod napětím – Zkoušečky napětí –
Část 3: Dvoupólové nízkého napětí****ČSN
EN 61243-3
OPRAVA 2
35 9724**

idt IEC 61243-3:1998/Cor.:2000-12

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61243-3:2000 je českou verzí opravy IEC 61243-3:1998/Cor.:2000-12. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 61243-3:2000 is the Czech version of the Corrigendum IEC 61243-3:1998/Cor.:2000-12. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 61243-3 (35 9724) Práce pod napětím – Zkoušečky napětí – Část 3: Dvoupólové nízkého napětí ze srpna 2000 se opravuje takto:

5.2.4 Zkouška značení

V nadpisu článku se opravuje

5.2.1

na správné

5.2.4

POZNÁMKA Tato oprava byla již zapracována do textu normy.

5.2.4.2

V prvním odstavci se nahrazuje „... kouskem látky nasáklé alkoholem.“ takto:

„...kouskem látky nasáklé isopropanolem (CH₃-CH(OH)-CH₃).“

Na konci tohoto odstavce se nahrazuje stávající poznámka novou poznámkou takto:

POZNÁMKA Je povinností zaměstnavatele aby zajistil, že odpovídající legislativa a bezpečnostní požadavky pro použití této chemikálie jsou splněny.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 61243-3 OPRAVA 2

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79125 Cenová skupina 403

