

**Objímky s Edisonovým závitem
pro světelné zdroje****ČSN
EN 60238/A2**
ed. 3
OPRAVA 1
36 0383

idt EN 60238:1998/A2:2002/Cor.:2003-07

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 60238:1998/A2:2002/Cor.:2003-07.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 60238:1998/A2:2002/Cor.:2003-07.

ČSN EN 60238 ed.3/A2 (36 0383) Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje ze srpna 2003 se opravuje takto:

Předmluva

Nahrazuje se nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu, (dow) takto:

- nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou se změnou v rozporu (dow) 2006-12-01

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČO 48135283

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60238/A2 ed. 3 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2003, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

68764 Cenová skupina 403

