



**Ovládací zařízení pro světelné zdroje –
Část 2-5: Zvláštní požadavky
na elektronické předřadníky
na stejnosměrné napájení
pro osvětlení ve veřejné dopravě**

**ČSN
EN 61347-2-5
OPRAVA 1**

36 0510

idt EN 61347-2-5:2001/Cor.:2003-07

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 61347-2-5:2001/Cor.:2003-07.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 61347-2-5:2001/Cor.:2003-07.

ČSN EN 61347-2-5 (36 0510) Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro osvětlení ve veřejné dopravě z prosince 2001 se opravuje takto:

Na titulní straně se opravuje článek Nahrazení předchozích norem takto:

Touto normou spolu s ČSN EN 61347-2-4 (36 0510), ČSN EN 61347-2-6 (36 0510) a ČSN EN 61347-2-7 (36 0510) se s účinností od 2006-12-01 ruší ČSN EN 60924 (36 0597) z listopadu 1995, která do uvedeného data platí souběžně s těmito normami.

Předmluva

Opravuje se nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu, (dow) takto:

- nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou se změnou v rozporu (dow) 2006-12-01

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČO 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 61347-2-5 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2003, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

68980 Cenová skupina 403

