

**Zdravotnické elektrické přístroje –
Rentgenové zářiče pro lékařskou diagnostiku –
Charakteristiky ohnisek****ČSN
EN 60336
ed. 2
OPRAVA 1
36 4744**

idt IEC 60336:2005/Cor.1:2006-05

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60336 ed. 2:2006 je českou verzí opravy IEC 60336:2005/Cor.1:2006-05. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60336 ed. 2:2006 is the Czech version of the Corrigendum IEC 60336:2005/Cor.1:2006-05. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 60336 ed. 2 (36 4744) Zdravotnické elektrické přístroje – Rentgenové zářiče pro lékařskou diagnostiku – Charakteristiky ohnisek z března 2006 se opravuje takto:

*strana 30***Příloha B***Ve druhé větě třetího odstavce:**Namísto:*

... kde sklon se liší od 1 % do méně než 5 % ...

platí:

... kde sklon se liší od 1 do méně než 5 % ...

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 81 Zdravotnické prostředky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřich Šesták

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60336 ed. 2 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

78080 Cenová skupina 403

